



Fot. 16. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przęsło prezbiterialne, kondygnacja dolna, strefa cokołowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004
/fot. Marek Delimat/.



Fot. 17. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przęsło prezbiterialne, kondygnacja dolna, strefa cokołowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 18. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przęsło prezbiterialne, kondygnacja dolna, fragment cegły, stan przed konserwacją, lipiec 2004
/fot. Marek Delimat/.



Fot. 19. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przęsło prezbiterialne, kondygnacja dolna, przypora wschodnia, ściana czołowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Marek Delimat, Problematyka konserwatorska elewacji gotyckiej kaplicy św. Gertrudy w Koszalinie, Wrocław 2004.



Fot. 20. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przesłó prezbiterialne, kondygnacja dolna, przypora wschodnia, ściana czołowa, fragment strefy cokołowej, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 21. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło prezbiterialne, kondygnacja górna, przypora północno-wschodnia, ściana czołowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 22. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przesło prezbiterialne, kondygnacja dolna, przypora północno-wschodnia, ściana czołowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 23. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło prezbiterialne, kondygnacja dolna, przypora północno-wschodnia, ściana boczna, strefa cokołowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 24. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przęsło prezbiterialne, kondygnacja dolna, przypora północno-wschodnia, ściana boczna, fragment strefy cokołowej, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 25. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przęsło prezbiterialne, kondygnacja dolna, przypora północno-wschodnia, ściana boczna, fragment strefy cokołowej, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.




Fot. 26. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło północno-wschodnie, kondygnacja górna, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 27. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło północno-wschodnie, kondygnacja dolna, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.




Fot. 28. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło północno-wschodnie, kondygnacja dolna, fragment, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 29. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło północno-wschodnie, kondygnacja dolna, fragment strefy cokołowej na styku z przyporą, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 30. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przesło północno-wschodnie, kondygnacja dolna, fragment cegły, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 31. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przęsło północno-wschodnie, kondygnacja górna, przypora północna, ściana czołowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 32. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przęsło północno-wschodnie, kondygnacja dolna, przypora północna, ściana czołowa, fragment pod gzymsem, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.




Fot. 33. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przesło północno-wschodnie, kondygnacja dolna, przypora północna, ściana czołowa, fragment z dobrze zachowanym, trójkątnym profilem fugi, odkrytym przez autora w trakcie oględzin obiektu, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 34. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przesłó północno-wschodnie, kondygnacja dolna, przypora północna, ściana czołowa, fragment z dobrze zachowanym, trójkątnym profilem fugi, odkrytym przez autora w trakcie oględzin obiektu, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 35. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przęsło północno-wschodnie, kondygnacja dolna, przypora północna, ściana czołowa, strefa cokołowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 36. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przesło północne, kondygnacja górna, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 37. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło północne, kondygnacja dolna, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 38. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przesło północne, kondygnacja dolna, portal główny, stan przed konserwacją, lipiec 2004
/fot. Marek Delimat/.




Fot. 39. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło północne, kondygnacja dolna, portal główny, fragment lewego węgaru z górnym zawiasem, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 40. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło północne, kondygnacja dolna, portal główny, fragment lewego węgaru z dolnym zawiasem, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 41. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przęsło północne, kondygnacja dolna, portal główny, fragment lewego węgaru, ceramiczne kształtki, tworzące ozdobny, uskokowy profil, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 42. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przęsło północne, kondygnacja górna, przypora północno-zachodnia, ściana czołowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 43. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło północne, kondygnacja dolna, przypora północno-zachodnia, ściana czołowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.




Fot. 44. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło północne, kondygnacja dolna, przypora północno-zachodnia, ściana czołowa, fragment pod okapem gzymsu, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.




Fot. 45. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło północne, kondygnacja dolna, przypora północno-zachodnia, ściana czołowa, strefa cokołowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.




Fot. 46. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło północno-zachodnie, kondygnacja górna, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 47. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło północno-zachodnie, kondygnacja dolna, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 48. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło północno-zachodnie, kondygnacja dolna, fragment gzymsu kordonowego, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 49. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przęsło północno-zachodnie, kondygnacja górna, przypora zachodnia, ściana czołowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.




Fot. 50. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przesło północno-zachodnie, kondygnacja dolna, przypora zachodnia, ściana czołowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.




Fot. 51. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przesło północno-zachodnie, kondygnacja dolna, przypora zachodnia, ściana czołowa, strefa cokołowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 52. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przęsło zachodnie, kondygnacja górna, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 53. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przęsło zachodnie, kondygnacja górna, fragment ceramicznego fryzu, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.




Fot. 54. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło zachodnie, kondygnacja dolna, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.




Fot. 55. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło zachodnie, kondygnacja dolna, fragment gzymsu kordonowego, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 56. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło zachodnie, kondygnacja dolna, fragment strefy pod gzymsem kordonowym, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 57. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło zachodnie, kondygnacja dolna, fragment cegły, stan przed konserwacją, lipiec 2004
/fot. Marek Delimat/.



Fot. 58. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przęsło zachodnie, kondygnacja górna, przypora południowo-zachodnia, ściana czołowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 59. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło zachodnie, kondygnacja dolna, przypora południowo-zachodnia, ściana czołowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 60. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło zachodnie, kondygnacja dolna, przypora południowo-zachodnia, ściana czołowa, fragment wątku, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.




Fot. 61. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przesło zachodnie, kondygnacja dolna, przypora południowo-zachodnia, ściana czołowa, fragment strefy cokołowej, stan przed konserwacją, lipiec 2004
/fot. Marek Delimat/.




Fot. 62. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przesło południowo-zachodnie, kondygnacja górna, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 63. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przesło południowo-zachodnie, kondygnacja górna, fragment ceramicznego fryzu, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 64. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przesło południowo-zachodnie, kondygnacja górna, fragment fryzu kordonowego, wylamanego w partii archiwolty portalu bocznego, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 65. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przesło południowo-zachodnie, kondygnacja dolna, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 66. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło południowo-zachodnie, kondygnacja dolna, portal boczny, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 67. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przęsło południowo-zachodnie, kondygnacja dolna, portal boczny, fragment łuku archiwolty, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.




Fot. 68. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło południowo-zachodnie, kondygnacja dolna, portal boczny, fragment lewego węgaru, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.




Fot. 69. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło południowo-zachodnie, kondygnacja dolna, portal boczny, fragment lewego węgaru, ceramiczne kształtki, tworzące ozdobne profilowanie uskoku, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 70. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przesło południowo-zachodnie, kondygnacja dolna, portal boczny, fragment lewego węgaru, ceramiczna kształtka w kształcie wałka, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 71. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przesło południowo-zachodnie, kondygnacja dolna, portal boczny, fragment prawego węgaru, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 72. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło południowo-zachodnie, kondygnacja górna, przypora południowa, ściana czółowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 73. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przesło południowo-zachodnie, kondygnacja dolna, przypora południowa, ściana czołowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 74. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przesło południowo-zachodnie, kondygnacja dolna, przypora południowa, ściana czołowa, fragment pod okapem gzymsu, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 75. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przesło południowo-zachodnie, kondygnacja dolna, przypora południowa, ściana czołowa, strefa cokołowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 76. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło południowe, kondygnacja górna, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.




Fot. 77. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło południowe, kondygnacja dolna, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 78. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przęsło południowe, kondygnacja dolna, fragment, stan przed konserwacją, lipiec 2004
/fot. Marek Delimat/.



Fot. 79. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przęsło południowe, kondygnacja dolna, fragment wątku, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 80. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło południowe, kondygnacja górna, przypora południowo-wschodnia, ściana czołowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 81. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przesło południowe, kondygnacja dolna, przypora południowo-wschodnia, ściana czołowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 82. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przęsło południowe, kondygnacja dolna, przypora południowo-wschodnia, ściana czołowa, fragment strefy kapnikowej gzymsu, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 83. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przesło południowe, kondygnacja dolna, przypora południowo-wschodnia, ściana czołowa, strefa cokołowa, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 84. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przeszło południowo-wschodnie, kondygnacja górna, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.



Fot. 85. Koszalin, gotycka kaplica św. Gertrudy, elewacje, przęsło południowo-wschodnie, kondygnacja dolna, stan przed konserwacją, lipiec 2004 /fot. Marek Delimat/.