
N
L=40,201
R=0,000
PK: 0+000,21
L=7,000
R=0,000
PK: 0+000,00
L=40,58
R=-56,35
KKZ: 0+000,00
R=100,000
PK: 0+180,62
L=37,59
R=0,000
KKZ: 0+000,29
R=-40,000
PK: 0+245,00
KKZ: 0+000,13
L=7,000
R=0,000
PK: 0+000,00
KKZ: 0+000,00