



**ECO przyzmat**

## **Ekspertyza ornitologiczno-chiropterologiczna dla planowanych prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola nr 14 w Koszalinie w województwie zachodniopomorskim**



**Na zlecenie:** **ARGOX Sp. z o.o.**  
ul. Obwodowa 11J  
03-352 Warszawa

**Opracowanie:** **ECO-PRYZMAT Marta Kowalkowska**  
Stefan Kowalkowski  
Marta Kowalkowska  
tel: 730 303 454, email: [eco-pryzmat@wp.pl](mailto:eco-pryzmat@wp.pl)

**Sierpień 2016 r.**

## SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	3
2. Przepisy prawne dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt w budynkach.....	4
3. Przedmiot opracowania.....	5
4. Materiały i metody.....	5
4.1. Metoda ornitologiczna.....	5
4.2. Metoda chiropterologiczna.....	6
5. Wyniki.....	7
5.1. Budynek Przedszkola nr 14 w Koszalinie.....	10
5.1.1. Obserwacje ornitologiczne.....	13
5.1.2. Obserwacje chiropterologiczne.....	20
5.1.3. Zalecenia i kompensacje-przy likwidacji siedlisk.....	20
5.1.4. Zalecenia i kompensacje-bez zamknięcia stropodachów.....	23
6. Schematy budek dla ptaków oraz sposoby ich montażu.....	25
7. Podsumowanie .....	27
8. Literatura .....	29

## 1. WSTĘP

Nasilający się rozwój zabudowy mieszkalnej i usługowej powoduje zmniejszanie się wielu siedlisk, natomiast z drugiej strony daje zwierzętom nowe, czasami równie atrakcyjne miejsca do rozrodu i schronienia, naśladujące ich pierwotne miejsca gniazdowania. Awifaunie, poza licznymi miejscami do założenia gniazda, oferuje także stosunkowo dużą dostępność pokarmu oraz łagodniejszy mikroklimat. Budynki są częstym miejscem do zakładania gniazd przez wiele gatunków ptaków oraz miejscem rozrodu nietoperzy, które zajmują miejsca dogodne do gniazdowania i rozrodu głównie stropodachy, wszelakiego typu szczeliny, poddasza, wnęki i gzymsy oraz piwnice. Często przy remontach i termomodernizacjach budynków ornitolog, słyszy od jego mieszkańców „w tym budynku nie ma żadnych ptaków”. Wynika to z przekonania, że ludzie wyobrażają sobie gniazdo ptaka jako spory przedmiot zbudowany z patyków na dachu lub parapecie, dostrzegają z reguły duże ptaki jak gołębie czy kawki. W większości przypadków nie są świadomi obecności cichych i niebrudzących przy gnieździe, małych ptaków jak: wróbel, mazurek, bogatka, modraszka, kopciuszek oraz jerzyk, a także ssaków o nocnym trybie życia – nietoperzy. Podczas prac remontowych często dochodzi do niszczenia gniazd, jaj, postaci młodocianych oraz zamurowania żywych nietoperzy i ptaków. Prowadzone od kilku lat na coraz większą skalę termomodernizacje i przebudowy budynków oddziałujące negatywnie na dostępność miejsc gniazdowania dla wielu gatunków ptaków oraz miejsc schronień dla nietoperzy. Jest to ważny problem, ponieważ polskie jak i europejskie prawo zabrania zabijania zwierząt i niszczenia ich siedlisk, nakładając jednocześnie na inwestorów obowiązek zachowania istotnych walorów przyrodniczych, w tym także zapewnienia trwałego istnienia niepomniejszonej liczby schronień gatunków chronionych, do których zaliczana jest większa część występujących w Polsce gatunków. Z drugiej strony prace termomodernizacyjne będą skutkowały zmniejszeniem zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania budynków, a co za tym idzie ograniczeniem emisji m.in dwutlenku węgla, ze względu na to planowana inwestycja przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

Poniższy raport z inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej przeprowadzonej od lipca do sierpnia 2016 roku, wykonany został w celu określenia oddziaływania planowanej inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku na awifaunę lęgową (na lub w badanym obiekcie) oraz na chiropterofaunę.

Analizą objęto budynek Przedszkola nr 14 w Koszalinie leżącego w województwie zachodniopomorskim.

## **2. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY GATUNKOWEJ ZWIERZĄT W BUDYNKACH**

Konieczność uwzględniania obecności chiropterofauny i awifauny oraz ich ochronę w budynkach w trakcie prowadzenia prac termomodernizacyjnych wynika z przepisów prawa polskiego oraz ich regulacje znajdują się w:

- Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2013, poz. 856 ze zm.).
- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2015, poz. 651 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2014, poz. 1348).
- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.).
- Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997, poz. 553 ze zm.).
- Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007 r. (Dz. U. 2014, poz. 1789 ze zm.).
- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2016, poz. 672 ze zm.).

Ochrona gatunków nietoperzy występujących w Polsce jest również zawarta w podpisanych przez Polskę porozumieniach międzynarodowych takich jak: Konwencja Bońska, Konwencja Berneńska, a także Porozumienie o Ochronie Nietoperzy w Europie. Wszystkie występujące w Polsce nietoperze są także gatunkami objętymi ochroną w oparciu o Dyrektywę Siedliskową Unii Europejskiej.

Należy pamiętać, aby przed przystąpieniem do wykonywania termomodernizacji obiektów zasiedlonych przez ptaki i nietoperze powstaje obowiązek, aby wystąpić o wydanie zezwolenia w trybie art. 56 ust. 2 i ust. 4 ustawy o ochronie przyrody na odstępstwo od zakazów o których mowa w art. 6 w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6

października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje zezwolenie w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 56 ust. 4-5.

### **3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA**

Przedmiotem poniższej ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej jest ustalenie wpływu planowanej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 14 w Koszalinie na awifaunę i chiropterofaunę oraz określenie właściwych działań kompensacyjnych (w przypadku zniszczenia siedlisk) oraz minimalizację ewentualnego wpływu prowadzonych prac dla chronionych gatunków ptaków i nietoperzy mogących zasiedlać analizowany budynek.

### **4. MATERIAŁY I METODY**

#### **4.1. Metoda ornitologiczna**

Na terenie planowanej inwestycji wykonano dwie kontrole w dniach: 21.07.2016 r. oraz 3.08.2016 r. Obserwacjami objęto wszystkie ściany elewacji budynku przeznaczonego do termomodernizacji wraz z otoczeniem, gdzie każdą ze ścian obiektu obserwowano za pomocą lornetki oraz lunety co najmniej przez 1 godzinę. W celu dokładnego określenia liczebności i lokalizacji siedlisk jerzyków przeprowadzono (oprócz badań po wschodzie słońca) obserwacje rozpoczynające się 1 godzinę przed zachodem słońca i trwające do 45 minut po jego zachodzie. Podczas inwentaryzacji zbierano wszystkie dostępne informacje dotyczące występujących tu ptaków, w szczególności wyszukiwano zachowane gniazda, odchody, z mumifikowane pisklęta, ślady żerowania, wypluwki, półksiężycowate ślady pozostawione przez ogony ptaków pod otworami w elewacji oraz pióra. Dużo uwagi poświęcono również na szukanie miejsc do gniazdowania dla poszczególnych gatunków ptaków, związanych ze strukturą budynków (obecność otworów, szczelin, pnączy na elewacji, gzymsów itp.). Miejsca z zauważonymi gniazdami nanoszono na plan budynku.

Liczba par lęgowych oraz miejsca lęgowe określone były przede wszystkim na podstawie aktywności ptaków na analizowanym budynku oraz w bliskim otoczeniu (wyloty i wloty osobników do otworów i szczelin w analizowanym obiekcie). Potencjalne miejsca lęgowe zostały sprawdzone endoskopem po wcześniejszych obserwacjach podczas których nie stwierdzono wlotów czy wylotów awifauny w celu wykluczenia w tych miejscach obecności ptaków. Endoskop posiada opcje rejestrowania obrazu w formie filmu oraz zdjęć (model GosCam Explorer Premium 8833FB). Wykonano także dokumentację fotograficzną miejsc lęgowych ptaków.

## 4.2. Metoda chiropterologiczna

Na terenie planowanej inwestycji wykonano dwie kontrole w dniach: 21.07.2016 r. oraz 3.08.2016 r. Dokonano oceny ścian budynku pod kątem przydatności, jako kryjówek dla nietoperzy, a także sprawdzono piwnicę budynku. Potencjalne miejsca takie jak np. ubytki w elewacji, dziury pod parapetami, otwory pod rynnami zostały sprawdzone endoskopem mającym opcje rejestrowania obrazu w formie filmu oraz zdjęć (model GosCam Explorer Premium 8833FB) w celu wykluczenia w tych miejscach obecności nietoperzy. Jako metodę uzupełniającą przeprowadzono jednokrotne nasłuchy po zachodzie słońca za pomocą detektora szerokopasmowego 20 – 200 kHz ANABAT SD2 (Titley Scientific, Australia) w celu ustalenia stopnia wykorzystania budynku przez nietoperze pod kątem występowania w nim kolonii rozrodczych nietoperzy. Detektory tego rodzaju umożliwiają nasłuch w czasie rzeczywistym i rejestrację dźwięków nietoperzy w plikach systemu Anabat. Zarejestrowane sekwencje analizowano za pomocą programu AnalookW (Titley Scientific, Australia). Spotkane i nagrane nietoperze oznaczano do taksonu gatunku. W przypadku wątpliwości spowodowanych np. niewyraźnym nagraniem charakterystycznej sygnatury oznaczano do rodzaju (opis: nazwa rodzajowa), lub ograniczano się do odnotowania obecności nietoperza (opis: nieoznaczony). Nasłuchem objęto wszystkie ściany elewacji budynku wraz z otoczeniem. Podczas kontroli poszukiwano również śladów, jakie mogły pozostawić np. odchody, wyłuszczenia na belkach oraz ścianach. W przypadku stwierdzenia wyłącznie odchodów można w przybliżeniu oszacować liczbę osobników korzystającą z danego schronienia.

## 5. WYNIKI

Do gatunków najczęściej gniazdujących na elewacji, w szczelinach oraz niezabezpieczonych otworach budynków należą: gołąb miejski, wróbel, mazurek, jerzyk, oknówka, kopciuszek oraz kawka.

### **Gołąb miejski *Columba livia forma urbana***

Gołąb miejski wywodzi się od dziko żyjącego gołębia skalnego oraz charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem w ubarwieniu wśród aktualnie spotykanych gołębi miejskich spowodowanych tym, że podczas kolonizacji miast do dzikich ptaków dołączały osobniki udomowione. Obecnie nie jest zagrożony. Gniazda buduje w szczelinach, na parapetach, balkonach, dachach, kominach oraz innych zakamarkach budynków. *Columba livia forma urbana* buduje gniazda z patyków oraz składa przeciętnie 2 jaja, jednakże w związku z ich dużym potencjałem rozrodczym mają często ponad 5 lęgów w roku. Do lęgów przystępuje niemal przez cały rok, nawet zimą, dlatego najlepiej wykonywać prace termomodernizacyjne we wrześniu w okresie pierzenia tego gatunku.

### **Wróbel *Passer domesticus***

W naszym kraju gnieździ się tylko w zamieszkanym przez człowieka osiedlach miejskich oraz wiejskich. Najczęściej wybiera na miejsca gniazdowe wszelkie szczeliny w elewacji, za rurami spustowymi, rynnami, pod obróbkami blacharskimi, parapetami, dachem, zajmuje stropodachy, budki lęgowe oraz mogą zajmować także gniazda oknówek. Sezon lęgowy wróbla rozpoczyna się w marcu i trwa do sierpnia w tym czasie mają od 2 do nawet 4 lęgów oraz za każdym razem znoszą od 4 do 6 jaj. Przez cały okres życia wróble przemieszczają się z reguły na małe odległości, dlatego jeśli na jakimś terenie zostaną zniszczone ich siedliska należy zrekompensować jak najszybciej ich miejsce lęgowe w postaci np. wywieszonych budek lęgowych.

### **Mazurek *Passer montanus***

Gatunek ten jest często mylony z wróblem, od którego różni się przede wszystkim brązową czapczką, białą obrozą na karku oraz czarną plamą na białym policzku. Jest bardziej związany z terenami zadrzewionymi inaczej niż wróbel, który jest związany tylko z budownictwem antropogenicznym. Chętnie wykorzystuje zawieszane budki lęgowe zarówno

na drzewach jak i na elewacji budynków. Mazurek przeprowadza od 2 do 3 lęgów w ciągu roku w okresie od kwietnia do lipca.

### **Jerzyk *Apus apus***

Jerzyk posiada sylwetkę podobną do jaskółek, w związku z czym jest często z nimi mylony. Zasiedla przede wszystkim tereny zurbanizowane, a w nich budynki, gdyż poza nimi gnieździ się sporadycznie. Jest to gatunek gniazdujący w szczelinach elewacji, niezabezpieczonych stropodachach budynków mieszkalnych oraz przemysłowych, natomiast rzadko występuje w środowisku naturalnym w szczelinach skalnych oraz dziuplach drzew. Cechą charakterystyczną dla tego gatunku jest iż większość życia spędza w powietrzu. Jerzyk w locie pije, chwytając wodę np. z deszczu, kopuluje oraz chwyta materiał na gniazdo. Żywi się owadami latającymi np. komarami, które łowi w locie oraz zjada w ogromnych ilościach, gdyż jeden osobnik może zjeść ich około 20 000 dziennie. Do naszego kraju jerzyki przylatują już pod koniec kwietnia lub też na początku maja, składają przeciętnie 2 jaja.

### **Oknówka *Delichon urbicum***

Gatunek ten gniazduje w krajobrazie wiejskim, ale też lubi zakładać miejsca lęgowe w centrach dużych miast. W miastach wybiera raczej osiedla w zwartej zabudowie, gniazduje często w skupieniach, a czasami w koloniach. Oknówka używa budowle antropogeniczne inaczej niż pozostałe gatunki awifauny. Buduje gniazda w formie półkul z błota, które są przyklejone do konstrukcji balkonów, wnęk okiennych oraz pod krawędzią dachów. Przylatują one do nas na lęgi pod koniec kwietnia lub na początku maja. Zaraz po przylocie przystępują do lęgów oraz mogą wyprowadzać dwa lęgi w roku. Problemem dla mieszkańców budynków wykorzystywanych przez oknówki jest to, że ptaki te brudzą okolice wylotu z gniazda odchodami, jednakże zabrudzeń na ścianie lub oknie można łatwo uniknąć poprzez montaż około 50 cm poniżej gniazda półki, na którą będą spadały odchody. Należy jednak pamiętać, aby półka nie była zbyt wysoko lub blisko wlotu do gniazda, gdyż umożliwi drapieżnikom (np. sroce) skorzystanie z niej, aby wybrać młode z gniazda.

### **Kopciuszek *Phoenicurus ochruros***

Gatunek często obserwowany na liniach elektrycznych, dachach budynków, balkonach oraz chodnikach. Poza terenami antropogenicznymi można go spotkać w skalistych obszarach



kraju. W budynkach na miejsce gniazdowania wybiera odpowiedniki półek skalnych, które są osłonięte także od góry, ale też wykorzystuje miejsca pod okapami oraz w zagłębieniach murów. Gniazda wykonane są z łodyg traw lub z korzonków roślinności zielnej oraz wyściela piórami, a także sierścią. Lęgi rozpoczyna w kwietniu oraz wyprowadza 2 lęgi w roku, w zniesieniu jest od 5 do 6 białych jaj.

### **Kawka *Corvus monedula***

Gatunek ten zakłada gniazda na budynkach przede wszystkim w kominach lub otworach wentylacyjnych, a poza budynkami wykorzystują dziuple drzew oraz duże skrzynki lęgowe. Gniazda buduje z gałązek, pomieszanych z ziemią, suchej trawy, skrawkami szmat oraz sierści. Kawki często gnieźdzą się blisko siebie oraz wyprowadzają tylko jeden lęg w roku. Okres lęgowy kawki rozpoczyna się na początku kwietnia i trwa do końca czerwca, jednakże w lipcu nadal przebywają blisko miejsca gniazdowania. Gatunek ten potrafi sobie sam przygotowywać miejsca na gniazda w ocieplonych budynkach poprzez wyrywanie kratki zamykającej otwór w stropodachu oraz wydziobywanie dziur w styropianie.

Wszystkie z wymienionych gatunków objęte są w Polsce ścisłą ochroną gatunkową (wyjątkiem jest gołąb miejski objęty ochroną częściową), co w konsekwencji oznacza, iż w stosunku do nich zabronione jest: zabijanie, okaleczanie, chwytanie, transport, przetrzymywanie, posiadanie żywych lub martwych zwierząt lub ich części, a także niszczenie ich siedlisk. Wszystkie występujące w Polsce nietoperze są gatunkami chronionymi na podstawie Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej, z czego 7 gatunków wpisanych jest do Załącznika II i wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony, a wszystkie pozostałe umieszczone są w Załączniku IV i wymagają ścisłej ochrony. Przeważająca liczba gatunków nietoperzy należy do ssaków synantropijnych, czyli takich które występują w sąsiedztwie człowieka. Kolonie rozrodcze często, są lokalizowane na strychach, pod obiciami lub w szczelinach budynków, a piwnice służą jako dogodne miejsca do zimowania. W ciągu roku pojedyncze osobniki szukają także tymczasowych schronień w budynkach.

## 5.1. Budynek Przedszkola nr 14 w Koszalinie

Analizowanym obiektem jest budynek Przedszkola nr 14 w Koszalinie. W pobliżu inwestycji znajdują się liczne zadrzewienia i krzewy. Elewacja budynku jest w średnim stanie technicznym (ubytki pod parapetami oraz na elewacji), okna są wykonane głównie z profili PCV bez okiennic oraz nielicznie z drewna również bez okiennic, otwory kominowe są niezakratowane, otwory stropodachu w ścianach elewacji są niezakratowane. Objęty opracowaniem budynek posiada II kondygnacje naziemne oraz podpiwniczenie.



**Fot. 1.** Główne wejście budynku Przedszkola nr 14 w Koszalinie (elewacja północna) (część 1).



**Fot. 2.** Elewacja północna (część 2).



**Fot. 3.** Elewacja północna (część 3).



**Fot. 4.** Elewacja wschodnia (część 1).




**Fot. 5.** Elewacja wschodnia (część 2).



**Fot. 6.** Elewacja zachodnia (część 1).



**Fot. 7.** Elewacja zachodnia (część 2).



**Fot. 8.** Elewacja południowa.




Fot. 9. Niezakratowane otwory stropodachu


### 5.1.1. Obserwacje ornitologiczne

Podczas badań stwierdzono lęgi następujących gatunków ptaków w budynku Przedszkola nr 14 w Koszalinie:

- 1 para mewy srebrzystej (*Larus argentatus*),
- 34 pary jerzyka (*Apus apus*),
- 9 par wróbla (*Passer domesticus*).



Ryc. 1. Elewacja frontowa północna-brak miejsc lęgowych ptaków oraz bytownia nietoperzy.



**Ryc. 2.** Elewacja południowa z zaznaczonymi miejscami lęgowymi (1-jedno gniazdo wróbla, 2-jedno gniazdo wróbla, 3-dwa gniazda jerzyka, 4-cztery gniazda jerzyka, 5-dwa gniazda jerzyka, 6-trzy gniazda jerzyka, 7-jedno gniazdo wróbla, pięć gniazd jerzyka, 8-dziewięć gniazd jerzyka, 9-jedno gniazdo wróbla, pięć gniazd jerzyka, 10- dwa gniazda jerzyka, 11-jedno gniazdo wróbla, dwa gniazda jerzyka.




**Fot. 10.** Gniazdo wróbla w ubytku pod parapetem (kwadrat 1).



**Fot. 11.** Gniazdo wróbla w ubytku pod parapetem (kwadrat 2).



**Fot. 12.** Gniazdo wróbla w otworze stropodachu (kwadrat 11).



**Fot. 13.** Gniazdo wróbla w otworze stropodachu (kwadrat 9).




**Fot. 14.** Jerzyki przy gniazdach znajdujących się w otworach stropodachu.



**Fot. 15.** Jerzyki przy gniazdach znajdujących się w otworach stropodachu.



**Fot. 16.** Jerzyki przy gniazdach znajdujących się w otworach stropodachu.




**Ryc. 3.** Elewacja zachodnia z zaznaczonymi miejscami lęgowymi (12-wróbel).





**Fot. 17.** Gniazdo wróbla w otworze stropodachu (kwadrat 12)




**Ryc. 4.** Elewacja wschodnia z zaznaczonymi miejscami lęgowymi (13-15-wróbel).



**Fot. 18.** Gniazda wróbli w otworach stropodachu (kwadrat 13 i 14)



**Fot. 19.** Samica wróbla w gnieździe znajdującym się w otworze stropodachu (kwadrat 14)



**Fot. 20.** Gniazdo wróbla w otworze wentylacji (kwadrat 15)

Podczas badań sprawdzono dach analizowanego obiektu, gdzie nie stwierdzono miejsc lęgowych ptaków.



**Fot. 21.** Dach analizowanego budynku.



**Fot. 22.** Gniazdo mewy srebrzystej na dachu analizowanego budynku.  
Potencjalne miejsca lęgowe ptaków oraz bytowania nietoperzy sprawdzono endoskopem.



**Fot. 23.** Elewacja pod parapetami sprawdzona za pomocą endoskopu-brak miejsc lęgowych ptaków i bytowania nietoperzy.



**Fot. 24.** Pęknięcia w elewacji-brak miejsc lęgowych ptaków i bytowania nietoperzy.

### 5.1.2. Obserwacje chiropterologiczne

Budynek Przedszkola nr 14 w Koszalinie posiada podpiwniczenie, którego pomieszczenia wykorzystywane są jako składy, suszarnia oraz węzeł ciepłowniczy. Po sprawdzeniu szczelin i otworów nie stwierdzono miejsc, ani śladów koloni rozrodczych w pomieszczeniach piwnicy oraz w murach budynku objętego ekspertyzą.



Fot. 25. Piwnica w analizowanym budynku.

Podczas przeprowadzonego nasłuchu detektorowego zarejestrowano dwukrotny przelot borowca wielkiego *Nyctalus noctula* w znacznym oddaleniu od analizowanego budynku przy blokach mieszkalnych. Podczas nasłuchów budynek dodatkowo był obserwowany w celu zanotowania wylotów i wlotów nietoperzy do budynku. Przeprowadzone obserwacje nie stwierdziły żadnych wylotów nietoperzy z budynku oraz do jego wnętrza, co potwierdzają badania endoskopem, które wykluczyły możliwość obecności kolonii rozrodczych nietoperzy w analizowanym budynku. Dzięki uzyskanym wynikom, przeprowadzonemu wywiadowi oraz obserwacjom wzrokowym można stwierdzić, że obiekt objęty opracowaniem w chwili obecnej nie stanowi miejsca zakładania koloni rozrodczych oraz hibernacji nietoperzy.

### 5.1.3 Zalecenia i kompensacje-przy likwidacji siedlisk

Ze względu na stwierdzenie w czasie inwentaryzacji miejsc lęgowych jerzyków oraz wróbla prace termomodernizacyjne powinny być wykonane poza okresem lęgowym tj. od 1

września do końca lutego. Prace termomodernizacyjne elewacji północnej, zachodniej oraz wschodniej można wykonać w okresie lęgowym pod nadzorem ornitologicznym oraz należy zastosować się do poniższych zaleceń:

- prace termomodernizacyjne na budynku muszą odbywać się w odległości nie mniejszej niż 4 m od miejsc gniazdowania ptaków, do momentu zakończenia okresu lęgowego (fakt ten potwierdzi ornitolog),
- dopuszcza się rozstawienie rusztowań bez osłon, a ich montaż do elewacji nie może być mniejszy niż 4 m od miejsc gniazdowania ptaków,
- otwarte otwory stropodachu przed zamknięciem powinny zostać sprawdzone przez ornitologa.

Nie można wykonywać żadnych prac termomodernizacyjnych w okresie lęgowym na elewacji południowej, gdzie stwierdzono liczne gniazda jerzyków oraz wróbli w otworach stropodachu. Prace na elewacji południowej są dozwolone po okresie lęgowym ptaków.

W przypadku znalezienia w czasie prowadzenia prac jakiegokolwiek gatunku w fazie lęgów należy zaniechać prowadzenia prac i skontaktować się z ornitologiem, który zdecyduje o dalszym sposobie postępowania. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych zaleca się zabezpieczenie miejsc mogących posłużyć, jako siedliska lęgowe w okresie zimowym, aby uniemożliwić ptakom rozpoczęcie lęgów w tych miejscach. Realizacja prac remontowych wiosną bez uprzedniego zabezpieczenia budynku grozi przystąpieniem ptaków do lęgów oraz znacznymi utrudnieniami i opóźnieniami prac wynikającymi z prawnego i etycznego wymogu ochrony zwierząt.

Ze względu na stwierdzone w czasie badań miejsca lęgowe ptaków w budynku Przedszkola nr 14, należy zamontować w ramach kompensacji za utracone miejsca lęgowe 10 skrzynek typu A oraz 40 skrzynek typu J (schemat i rozmiary skrzynek, są przedstawione w rozdziale 6). Skrzynki należy zamontować nie później niż do połowy lutego następnego roku po termomodernizacji. Budki typu A można umieścić na pobliskich drzewach (na wysokości 4-5 metrów) lub na elewacji budynku, natomiast skrzynki typu J obligatoryjnie na elewacji budynku.



**Fot. 26.** Lokalizacja 40 skrzynek lęgowych typu J (niebieskie kwadraty) na elewacji południowej.



**Fot. 27.** Lokalizacja 10 skrzynek lęgowych typu A (różowe kwadraty) na elewacji wschodniej.

**Tab. 1.** Łączna ilość budek dla awifauny

Budynek	Liczba budek typu J	Liczba budek typu A
Budynek Przedszkola nr 14 w Koszalinie	40	10
<b>SUMA</b>	<b>40</b>	<b>10</b>

Na ścianach budynku, gdzie prowadzono kontrole (w szczelinach, pod gzymsami, pod parapetami, w ubytkach elewacji) nie stwierdzono miejsc występowania kolonii rozrodczych

nietoperzy i śladów ich bytowania, dlatego też dla tej grupy zwierząt nie powstała potrzeba kompensacji.

**Tab. 2.** Łączna ilość budek dla chiropterofauny

Budynek	Liczba budek dla nietoperzy
Budynek Przedszkola nr 14 w Koszalinie	0
<b>SUMA</b>	<b>0</b>

#### 5.1.4 Zalecenia i kompensacje-bez zamknięcia stropodachów

Ze względu na stwierdzenie w czasie inwentaryzacji miejsc lęgowych jerzyków oraz wróbli prace termomodernizacyjne powinny być wykonane poza okresem lęgowym tj. od 1 września do końca lutego. Prace termomodernizacyjne elewacji północnej, zachodniej oraz wschodniej można wykonać w okresie lęgowym pod nadzorem ornitologicznym oraz należy zastosować się do poniższych zaleceń:

- prace termomodernizacyjne na budynku muszą odbywać się w odległości nie mniejszej niż 4 m od miejsc gniazdowania ptaków, do momentu zakończenia okresu lęgowego (fakt ten potwierdzi ornitolog),
- dopuszcza się rozstawienie rusztowań bez osłon, a ich montaż do elewacji nie może być mniejszy niż 4 m od miejsc gniazdowania ptaków.

Nie można wykonywać żadnych prac termomodernizacyjnych w okresie lęgowym na elewacji południowej, gdzie stwierdzono liczne gniazda jerzyków oraz wróbli w otworach stropodachu. Prace na elewacji południowej są dozwolone po okresie lęgowym ptaków.

W przypadku znalezienia w czasie prowadzenia prac jakiegokolwiek gatunku w fazie lęgów należy zaniechać prowadzenia prac i skontaktować się z ornitologiem, który zdecyduje o dalszym sposobie postępowania. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych zaleca się zabezpieczenie miejsc mogących posłużyć, jako siedliska lęgowe w okresie zimowym, aby uniemożliwić ptakom rozpoczęcie lęgów w tych miejscach. Realizacja prac remontowych wiosną bez uprzedniego zabezpieczenia budynku grozi przystąpieniem ptaków

do lęgów oraz znacznymi utrudnieniami i opóźnieniami prac wynikającymi z prawnego i etycznego wymogu ochrony zwierząt.

Podstawową metodą ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy zasiedlających budynek powinno być pozostawienie dotychczas zajmowanych przez nie miejsc w możliwie niezmiennym stanie. Jeżeli podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych nie zostaną zniszczone stwierdzone gniazda oraz pozostanie do nich swobodny dostęp (przykład na fot. 28), nie powstanie potrzeba zastosowania kompensacji. Dlatego zaleca się, aby pozostawić otwory stropodachu w stanie niezmiennym, gdyż stanowią one miejsca lęgowe dla wróbla oraz jerzyków. W przypadku zniszczenia dwóch miejsc lęgowych wróbla pod parapetami na elewacji południowej (fot. 10 i 11) (miejsca mogą zostać zniszczone po okresie lęgowym ptaków) należy wywiesić 2 skrzynki lęgowe typu A na elewacji wschodniej (przykład fot. 27) lub na pobliskich drzewach na wysokości 4-5 m.



**Fot. 28.** Po remoncie elewacji pozostawiono ptakom swobodny dostęp do gniazda źródło: Zyskowski, Zielińska 2014.

**Tab. 3.** Łączna ilość budek dla awifauny

Budynek	Liczba budek typu A
Budynek Przedszkola nr 14 w Koszalinie	2
<b>SUMA</b>	<b>2</b>



Na ścianach budynku, gdzie prowadzono kontrole (w szczelinach, pod gzymsami, pod parapetami, w ubytkach elewacji) nie stwierdzono miejsc występowania kolonii rozrodczych nietoperzy i śladów ich bytowania, dlatego też dla tej grupy zwierząt nie powstała potrzeba kompensacji.

**Tab. 4.** Łączna ilość budek dla chiropterofauny

Budynek	Liczba budek dla nietoperzy
Budynek Przedszkola nr 14 w Koszalinie	0
<b>SUMA</b>	<b>0</b>


## 6. Schematy budek dla ptaków i sposoby ich montażu

Budki lęgowe i ich konserwacja powinny być wykonane zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- wykonane z desek sosnowych o grubości 2 cm,
- powinny być zabezpieczone pokostem, lub innym impregnatem (mniej szkodliwym dla ptaków),
- daszek powinien być zabezpieczony warstwą papy lub blachy,
- przednia ścianka musi być otwierana, aby umożliwić ich czyszczenie,
- budki muszą być szczelne bez żadnych szpar,
- należy stosować budki lęgowe z podwójną ścianką przednią w celu uniknięcia drapieżnictwa ze strony srok,
- skrzynki typu A obowiązkowo czyścić raz na dwa lata, skrzynki typu J raz na 3 lata,
- czyszczenie budek należy wykonać w okresie od 16 października do końca lutego.

Przedstawione schematy budek są najczęściej stosowane w praktyce ochrony ptaków ich wzory można znaleźć w książce Szokalskiego i Wojtatowicza (1989) oraz Grzeniewskiego (2010).

## BUDKI LĘGOWE TYPU A, A1, B, D (część I)



Grubość deski na elementy budek - 2 cm.

### Elementy budki:

1. daszek
2. ścianka tylna
3. dno budki
4. ścianka przednia wewnętrzna
5. ścianka przednia zewnętrzna
6. listwa przytrzymująca otwieraną ściankę boczną
7. listwa mocująca budkę do drzewa
8. ścianka boczna prawa
9. ścianka boczna lewa


### Typy budek:

- A** - budka dla wszystkich gatunków sikor, muchołówki żałobnej i białoszyjej, wróbla, mazurka, kowalika i pleszki;  
**A1** - budka takiej samej wielkości jak typ **A** o zmniejszonej średnicy otworu wlotowego dla mazurka, muchołówek i sikor oprócz bogatki;  
**B** - budka dla szpaka, krętogłowa, a także gatunków zamieszkujących budki typu **A**;  
**D** - budka dla kawki, siniaka, kraski, dudka, włośчатки i gagola.

*Pod gwoździem mocującym budkę do drzewa można umieścić kawałek blaszki, która zabezpieczy listwę mocującą przed pękaniem podczas wzrostu kory.*

*Od wewnątrz do ścianek możemy przybić listewki ułatwiające ptakom schodzenie na dno.*

*Ruchomy gwóźdź umożliwia otwieranie ścianki przedniej przez jej odchylenie do przodu.*




Przekrój przez złożoną budkę

### Wymiary elementów budek poszczególnych typów (A, A1, B, D):

Typ budki	Wymiary w poszczególnych typach budek (w cm)														Średnica otworu wlotowego
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Ł	M	
<b>A</b>	22	24	13	32	15	27	17	3	9	60	30	4	2	1,5	3,2
<b>A1</b>	22	24	13	32	15	27	17	3	9	60	30	4	2	1,5	2,8
<b>B</b>	28	30	18	40	20	35	22	3	9	68	38	4	2	1,5	4,5
<b>D</b>	30	32	20	45	22	40	24	3	9	71	43	4	2	1,5	8,5

Opracowanie - Piotr Zabłocki, Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego.

Ryc. 5. Schemat budowy skrzynek lęgowych typu A, A1, B i D wg Grzeniewskiego (2010).



Schemat konstrukcji skrzynki lęgowej dla jerzyków

Ryc. 6. Schemat budowy skrzynek lęgowych typu J wg Grzeniewskiego (2010).

## 7. PODSUMOWANIE

W dniach 21.07.2016 r. oraz 3.08.2016 r. przeprowadzono badania mające na celu ustalenie wpływu planowanej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 14 w Koszalinie na awifaunę i chiropterofaunę mogącą zasiedlać analizowany obiekt. Badaniami objęto cały budynek (elewacje, piwnicę, dach), a także zwrócono uwagę na otoczenie wokół analizowanego budynku. Stwierdzone podczas inwentaryzacji miejsca lęgowe dotyczą gatunków objętych w Polsce ochroną gatunkową, natomiast nie są one objęte w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński red. 2001) Zaobserwowane w czasie inwentaryzacji wróble, które mimo, że są liczne w kraju, to ich liczebność w Polsce maleje. Jest to spowodowane coraz mniejszą liczbą dostępnych miejsc lęgowych w budynkach oraz niszczeniem zakrzaczeń i żywopłotów. Od lat 90 obserwuje się tendencje spadkową liczebności jerzyków w miastach, co jest spowodowane głównie remontami oraz pracami termomodernizacyjnymi, a także zastępowaniem starego budownictwa nowym (powodując utratę miejsc lęgowych dogodnych dla tego gatunku). Mewa srebrzysta stwierdzona podczas badań jest gatunkiem nielicznym w kraju, który zwiększa swe występowanie oraz liczebność (Chylarecki & Jawińska 2007, Luniak 2010). Przed zniszczeniem siedlisk zaobserwowanych w trakcie badań należy uzyskać stosowne zezwolenia od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie na zniszczenie siedlisk awifauny. Ponadto należy mieć na uwadze,

NIP 524-275-40-01

REGON 141118212

Konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI S.A.

nr 72 1050 1012 1000 0090 3029 7049

tel. kom.: +48 604 463 707

tel./fax: +48 22 743 69 38

www.argox.com.pl

e-mail: [argox@poczta.fm](mailto:argox@poczta.fm)

03-532 Warszawa, ul. Obwodowa 11 j tel.: +48 22 743 69 38

że w trakcie prowadzenia prac niezależnie od pory roku można natrafić na przebywające w budynku nietoperze i ptaki, a w takim przypadku należy skonsultować się z ornitologiem bądź chiropterologiem w zależności od zwierzęcia, które zostanie zauważone.

## LITERATURA

1. Materiały udostępnione przez zleceniodawcę.
2. Chylarecki P., Jawińska D. 2007. Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych - raport z lat 2005 - 2006. OTOP, Warszawa.
3. Chylarecki P., Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G. 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
4. Grzeniewski M. 2010. Gdzie, jak i kiedy wieszać skrzynki lęgowe dla ptaków. Administrator 5/2010.
5. Indykiewicz P., Barczak T. i Kaczorowski G. (red.) 2001. Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych. Nice, Bydgoszcz 2001.
6. Kus K., Staniaszek M., Szczepaniak P., 2010. Ptaki w budynkach. Remonty i docieplenia w zgodzie z przepisami ochrony przyrody, Kielce.
7. Luniak M. 2010. Ptaki w budynkach. Stołeczne Tow. Ochrony Ptaków, Warszawa.
8. Sachanowicz K., Ciechanowski M., 2008. Nietoperze Polski.
9. Szokalski M., Wojtatowicz J. 1989. Ptaki w ogrodzie. PWRiL, Warszawa.
10. Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. 36 PTTTP „pro Natura”, Wrocław.
11. Wylęgała P., Dzieciołowski R., Jaros R., Kepel A. 2008. Standardy montowania ukryć dla ptaków i nietoperzy jako element prac dociepleniowych. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, Poznań.
12. Zyskowski D., Zielińska D. 2014. Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony ptaków i nietoperzy związanych z budynkami, Federacja Zielonych GAJA, Szczecin.