


## OBJAŚNIENIA

- OG-1.1/CPT-1.3 - punkt badawczy
- 4,4 - miąższość gruntów słabonośnych [m]

Głębokość występowania gruntów słabonośnych [m] p.p.t.

■ 0,0 - 1,0

— Podkład mapy dokumentacyjnej



Wykonawca



TESTLAND S.C.

ul. Chwarznińska 87A  
81-602 Gdynia

Zadanie

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia warunków posadowienia obiektów – wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 6 – ulicy Monte Cassino w Koszalinie (działki ew. nr 20/2, 19/2, 18, 16, 657, 1/4, 22/3, 23, 21/24 obr. ew. 0020, 604/18, 147 obr. ew. 0015) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie”

Rysunek

Mapa głębokości występowania gruntów słabonośnych z naniesioną ich miąższością

Załącznik nr

2.3

Skala

1:1000