


## OBJAŚNIENIA

- OG-1.1/CPT- punkt badawczy
- miąższość utworów nieprzepuszczalnych [m]

poziom stropu utworów nieprzepuszczalnych [m] n.p.m.

- 15,0-17,0
- 17,0-19,0
- 19,0-21,0
- 21,0-23,0
- 23,0-24,0



Wykonawca



TESTLAND S.C.  
ul. Chwarznieńska 87A  
81-602 Gdynia

Zadanie

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia warunków posadowienia obiektów – wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 6 – ulicy Monte Cassino w Koszalinie (działki ew. nr 20/2, 19/2, 18, 16, 657, 1/4, 22/3, 23, 21/24 obr. ew. 0020, 604/18, 147 obr. ew. 0015) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie”

Rysunek

Mapa stropu utworów nieprzepuszczalnych z naniesioną ich miąższością

Załącznik nr

2.7

Skala

1:1000