

Załącznik nr 1: Tabela z inwentaryzacją zieleni – przebudowa drogi zbiorczej ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

nr.	Nazwa łacińska gatunku	Nazwa polska gatunku	Wysokość [m]	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m] m2	Uwagi	Ocena wartości
8	Juglans regia,Prunus avium	Orzech,czereśnia	od 5 do 10	od 20 do 90	28	GD - 29 sztuk	Stan dobry
9	Salix alba	Wierzba biała	10	320	8	50% posuszu	Stan zły
10	Salix alba	Wierzba biała	8	91	5		Stan dobry
11	Crataegus monogyna	Głóg jednoszyjkowy	4	f.krzewiasta	2		Stan dobry
12	Salix alba	Wierzba biała	8	130+80	7	Pochylony,2 pnie,podszyta lilakiem	Stan zły
13	Salix alba	Wierzba biała	12	81+123+125+136+142	15	5 pni	Stan średni
52	Spirea salicifolia	Tawuła wierzbolistna	1	f.krzewiasta	6	6 m2	Stan dobry
53	Spirea salicifolia	Tawuła wierzbolistna	1	f.krzewiasta	3	3 m2	Stan dobry
54	Spirea salicifolia	Tawuła wierzbolistna	1	f.krzewiasta	20	20 m2	Stan dobry
55	Salix alba	Wierzba biała	2	f.krzewiasta	20	20 m2	Stan dobry
56	Salix alba	Wierzba biała	3	f.krzewiasta	40	40 m2	Stan dobry
57	Salix alba	Wierzba biała	5	f.krzewiasta	6		Stan dobry
58	Salix alba	Wierzba biała	4	f.krzewiasta	5		Stan dobry
59	Salix alba	Wierzba biała	7	f.krzewiasta	10		Stan dobry
68	Larix decydua	Modrzew europejski	12	91	7		Stan dobry
69	Crataegus monogyna	Głóg jednoszyjkowy	4	30	2		Stan dobry
70	Prunus cerasifera	Śliwa wiśniowa	5	f.krzewiasta	3		Stan dobry
71	Malus domestica	Jabłoń domowa	5	35	2,5		Stan średni
72	Salix alba	Wierzba biała	8	60	5		Stan dobry
73	Salix caprea	Wierzba iwa	7	63+65	5	Liczne odrosty	Stan średni
74	Salix caprea	Wierzba biała	10	110	7		Stan dobry
75	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	5	20+32+35	2,5	3 pnie	Stan dobry
76	Prunus avium	Wiśnia ptasia	5	25	2,5	Liczne odrosty	Stan dobry
77			od 2 do 15		od 10 do 60		Stan dobry