

MIEJSCOWOŚĆ : Koszalin, ul. Szczecińska, ul. Lechicka
OBIEKT : Budowa drogi - etap II
NR UMOWY : 68/15

Głębokość w m p.p.t.	Symbol gruntu	Przełot warstw	Nazwa gruntu	Warstwa geotechniczna	Głębokość zwiędnięcia wody m p.p.t.	Wilgotność	Stan gruntu
Skala 1 : 100							
OTWÓR NR 10A			Rzędna ~ 39,6 m n.p.m.				
0	NN(PgH, GpH,gruz)	1,0	Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty próchniczny, glina piaszczysta próchniczna, gruz ceglany), brązowy				
1	Pg	2,0	Piasek gliniasty, brązowy	IIb	≈ 1,0	w	pl
2	Gp	3,0	Glina piaszczysta, brązowa	IIb	≈ 2,0	w	pl
3							
OTWÓR NR 11A			Rzędna ~ 40,4 m n.p.m.				
0	Gb	0,5	Gleba, brunatna				
1	Pg//Pd	2,0	Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brązowy	IIb		w	tpl
2					≈ 2,0		
3	Pg	4,2	Piasek gliniasty, brązowy	IIb		w	tpl
4	Po//Pg	5,0	Piasek średni przewarstwiony piaskiem gliniastym, brązowy	IV		w	zg
5							
OTWÓR NR 12A			Rzędna ~ 39,8 m n.p.m.				
0	Gb	0,5	Gleba, brunatna				
1	Pg[+K]	1,3	Piasek gliniasty, kamienie, brązowy	IIb		w	tpl
2	Gp	2,0	Glina piaszczysta, brązowa	IIb		w	tpl
3	Pg//Gp	4,0	Piasek gliniasty przewarstwiony gliną piaszczystą, brązowy	IIb		w	pl
4	Gp//Pd	5,0	Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, brązowa	IIb	≈ 2,0	w	pl
5							