

Wiercenie		Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	ID	Wilgotno	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2		4	5							
		Nasypy Nasyp				0.05 - asfalt 0.10 - uel 0.30 - kamienie 0.70 - nasyp niekontrolowany (piasek redni + piasek pylasty), brunatno-br zowy 1.10 - nasyp niekontrolowany, jasnobr zowy (piasek redni) 2.40 - nasyp niekontrolowany, brunatyn (piasek redni + humusu) 2.70 - piasek redni, jasnobr zowy 3.00 -	nN	0.4	- w mw m	- szg	I IIB

MaKarGEO Zakład Usług Geologicznych  
ul. Raclawicka 7, 76-200 Słupsk

## KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer **P4**

Zał.Nr: 6.4  
Wiertnica: KN-14  
X: 316365.96  
Y: 707167.77

Miejscowo : Koszalin  
Gmina: m. Koszalin  
Powiat: koszali ski  
Województwo: Zachodniopomorskie

Obiekt: Budowa drogi w miejscow ci Koszalin  
Inwestor: Gmina Miasto Koszalin  
Wiercenie: MaKarGEO Zakład Usług Geologicznych

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy  
Rz dna: 38.40 m n.p.m.  
Skala 1 : 50  
Data wiercenia: 2018-03-17